URZĄD GMINY
w Bytoniu
wpłynęło dnia
06. 02. 2017
Nr .....zał. .....

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W RADZIEJOWIE

Radziejów dnia 01.02.2017 r.

PINB.442.12.2017 AT

wg rozdzielnika

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy pismem z dnia 30 stycznia 2017 roku , nr rej. WINB-ZAN.760.1.2017 przekazał do służbowego wykorzystania , przesłane przez Urząd Dozoru Technicznego sprawozdanie nr 11/27/16 z badań i ustalenia przyczyn nieszczęśliwego wypadku przy urządzeniu technicznym tj. eksploatacji instalacji gazowych zasilanych gazem propan – butan z indywidualnych butli gazowych znajdujących się wewnątrz budynków, o których jest mowa w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, celem sprawdzania przez organy nadzoru budowlanego podczas czynności kontrolnych sposobu eksploatacji instalacji gazowych.
W związku z powyższym wnosi się o podjęcie odpowiednich działań mających na celu **spowodowanie nie użytkowania** reduktorów , które został wytworzone na podstawie już nie obowiązującej od 15.02.2003 r. normy PN-71/M-40321 (okres użytkowania co najmniej 13 lat). Informacje przesyła się celem rozpropagowania.

Podstawa prawna:
-art. 83 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U.2016.290.tj.z późn. zm.);
- § 156 ust.4 i § 177 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.1422) ,
- rozdział 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r., Nr 74, poz. 836 z późn. zm.).

Otrzymują : 1. Adresaci wg rozdzielnika
2. a/a

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
mgr inż. Tomasz Majlepszy